

Misterbianco (Catania, Sicilia) - 7 Marzo 2012


Maltempo Misterbianco (CT) un fiume in strada



A.1.1 - Allagamento 7/3/2012 (dal web)

Misterbianco (Catania, Sicilia) - 21 Ottobre 2015

Misterbinaco 21-10-2015



A.1.2 - Allagamento Corso Carlo Marx, 21/10/2015 (dal web)



A.1.3 - Allagamento ipermercato in via Mattei, 21/10/2015 (dal web)



A.1.4 - Allagamento a Monte Po, 1/11/2015 (dal web)



A.1.5 - Crollo di un muro di recinzione provocato dall'esondazione del V. Annunziata Destro, in corrispondenza della sezione VC1, 1/11/2015



A.1.6 - Allagamento Monte Po, via Leonardo Vigo, 1/11/2015 (dal web)



A.1.7 - Allagamento a Monte Po,(via Palermo?) 1/11/2015 (dal web)



A.1.8 - Allagamento a Monte Po, in uno dei tre piazzali IACP, 1/11/2015 (dal web)



B.1.1 - Pozzetto 53U, incrocio fra via A. Moro e lo stradale Cardillo



B.1.2 - Pozzetto 53U, incrocio fra via A. Moro e lo stradale Cardillo



B.2.1 - Caditoia 8C. via Comunità Economica Europea



B.2.2 - Caditoia 8C, verso monte, due tubi DN 1000



B.2.3 - Caditoia 8C, verso valle, varice di collegamento alla sezione trapezia



B.2.4 - Tronco 2c, sezione terminale VA1, due tubi DN 1400



B.3.1 - Tronco n. 3, a cielo aperto, da VA1



B.3.2 - Tronco n. 3, a cielo aperto, tombino P26, da monte



B.3.4 - Tronco n. 5, a cielo aperto, da P25 verso monte. Immissione in sponda destra



B.4.2 - Tr. n. 4, da pozzetto 19F, verso valle



B.3.3 - Tronco n. 5, tratto da P26 a P25, da monte



B.4.1 - Tr. n. 4, da pozzetto 19F, verso monte



B.5.1 - Tr. n. 5, da V5 (via Zenia) verso valle



B.5.2 - Tr. n. 5, Tombino P24, da valle




B.5.3 - Tr. n. 5, da P24 verso valle, in fondo il tombino P23. Vegetazione tagliata




B.5.4 - Tr. n. 5, da P24 verso valle, in fondo il tombino P23, con vegetazione

B.7.1 - Tr. n. 7, dal pozzetto 25F, verso monte, D 1000



B.7.2 - Tr. n. 7, dal pozzetto 25F, verso valle. In fondo solai di copertura del tronco 8



B.8.1 - Tr. n. 8. Copertura in calcestruzzo visibile da V8, nel piazzale sottostante il parcheggio Scaringi



C.9.1 - Tr. n. 9, pozzetto di deviazione 26H, visto da ovest, via CEE, slargo antistante magazzino Scaringi



C.9.2 - Tr. n. 9, pozzetto di deviazione 26H, tubo ARMCO D 1500



C.9.3 - Tr. n. 9, pozzetto V10 (imbocco del tombino della SS 121), sovrastato da tubi d'acqua



C.9.4 - Tr. n. 9, pozzetto V10 (imbocco del tombino della SS 121), sovrastato da tubi d'acqua




C.9.5 - Tr. n. 9, pozzetto V10 (imbocco del tombino della SS 121), vista del fondo con acqua fluente

B.7.1 - Tr. n. 7, dal pozzetto 25F, verso monte, D 1000



B.7.2 - Tr. n. 7, dal pozzetto 25F, verso valle. In fondo solai di copertura del tronco 8



B.8.1 - Tr. n. 8. Copertura in calcestruzzo visibile da V8, nel piazzale sottostante il parcheggio Scaringi



C.9.1 - Tr. n. 9, pozzetto di deviazione 26H, visto da ovest, via CEE, slargo antistante magazzino Scaringi



C.9.2 - Tr. n. 9, pozzetto di deviazione 26H, tubo ARMCO D 1500



C.9.3 - Tr. n. 9, pozzetto V10 (imbocco del tombino della SS 121), sovrastato da tubi d'acqua



C.9.4 - Tr. n. 9, pozzetto V10 (imbocco del tombino della SS 121), sovrastato da tubi d'acqua



C.9.5 - Tr. n. 9, pozzetto V10 (imbocco del tombino della SS 121), vista del fondo con acqua fluente



C.12.5 - Tr. n. 12. Sezione di sbocco A0, vista da valle



D.1.1 - Tronco n. 1, Prima emergenza



D.1.2 - Tr. n. 1, caditoia e pozzetto D4, via Mattei



D.2.1 - Tr. n. 2, una delle caditoie lungo il confine del parcheggio dell'ipermercato



D.5.1 - Tr. n. 5, da monte verso valle



D.5.2 -Tr. n. 5, da valle verso monte



D.6.1 - Tr. n. 6, via Agnelli, raccordo convergente



D.6.2 - Tr. n. 6, via Agnelli, raccordo convergente, uno dei due tubi DN 600



D.8.1 - Tr. n. 8, caditoia 55C, vista da est, via Zenia



D.8.2 - Tr. n. 8, caditoia 56C, due tubi DN500, via Zenia



D.8.3 - Tr. n. 8, caditoia 59C, via Zenia



D.8.4 - Tr. n. 8, via Zenia, barriera anti allagamento, sovralzata perchè la prima barriera era stata sormontata dall'acqua